


Cieszyn, 8 marca 2024 r.



Szanowny Pan
Remigiusz Jankowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

GN.0003.1.2024

DIUD.40.11.2024.GK

W odpowiedzi na prośbę o stanowisko dot. pisma Pana [redacted] z dnia 13.02.2024 r. znak BRM.1510.3.2024 w zakresie pkt 1, uprzejmie informuję, iż Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie w roku 2023 z dużą częstotliwością monitorował stan techniczny przepustu na ul. Długiej. Dodatkowo zmieniono organizację ruchu, ograniczając dopuszczalną masę pojazdów poruszających się po powyższej drodze do 3,5 t. Okresowe przeglądy kontrolne dróg nie wskazywały pogorszenia stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Cieszyna. Dopiero po wykonaniu w listopadzie 2023 r. oceny stanu technicznego obiektu, zakwalifikowano powyższy obiekt do przebudowy. W bieżącym roku wykonano również dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną, której celem było sprawdzenie przepustowości koryta cieku przekroju poprzecznego w świetle istniejącego przepustu pod ul. Długą. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania przebudowy ww. przepustu.

Odpowiadając na pkt 2 pisma dotyczący podjętych przez władze miasta działań w sprawie zabezpieczenia budynków przy ul. Śrutarskiej 39, 39A, 39B i 39C uprzejmie informuję, iż czynności, które dotychczas podjęto przy obiekcie zostały opisane w poprzedniej odpowiedzi na pytania zadane przez Pana [redacted] która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w dniu 21 lutego br.

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie wąskiego przejścia z płyt OSB oddalonego od muru obiektu pod adresem Śrutarska 39C od strony ulicy Przykopa zostało wykonane w 2022 r. Działania te miały charakter prewencyjny. W bieżącym roku złożony został także wniosek o zajęcie pasa drogowego celem wyłączenia z ruchu obszaru w większym zakresie niż dotychczas i uniemożliwienia pieszym przemieszczania się wzdłuż elewacji budynku „C”, który przylega bezpośrednio do pasa drogowego ul. Przykopa. Ponadto, zlecone zostały prace polegające na zabezpieczeniu elewacji budynku od strony ul. Śrutarskiej celem zapobieżenia ewentualnego osypywania się tynku. Wszystkie dotychczas podjęte działania były odzwierciedleniem bieżących i systematycznych kontroli stanu technicznego nieruchomości dlatego nie sposób zgodzić się z twierdzeniem jakoby działania zabezpieczające obiekt były podejmowane w sposób opieszawy jak to wskazuje Pan [redacted]

Jednocześnie informuję, iż budynek położony przy ul. Śrutarskiej 39 jest przedmiotem kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Cieszynie i na podstawie wyników ekspertyzy, która zostanie zlecona będzie możliwe podjęcie dalszych działań przy obiekcie.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna Remigiusz Jankowski,
1 x Wydział GN – a/a, 1 x MZD a/a

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Przewodniczący
II Z-ca Burmistrza Miasta

