

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
BRM. 15.10.5. 2024  
Wpł. 16-02-2024  
Podpis *Stawek V.*

Cieszyn, 14.02.2024

URZĄD MIEJSKI w Cieszynie		URZĄD MIEJSKI W CIESZYNI SEKRETARIAT	
Wpł. 15. 02. 2024	Wpł. 20. 02. 2024		
Wysł. .... Zał. <i>Seligan</i>	L.dz. <i>Ka</i> ... zał. ....		
L.dz. <i>4924</i> ... zał. ....			

-> BM  
Proszę o stanowisko

-> Komisja SWP  
-> Redakcja Pręmy

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna  
*Kukuczka*  
Krzysztof Kukuczka

Do Władz Miasta Cieszyn,  
Przewodniczącego Rady Miasta Cieszyn, Radnych Miasta  
Cieszyna

*BRM MZO*  
*BRM - pobrać dane Przewodniczącego RM i Radnych*  
*MZO - do wypracowania*

*16/02/24*  
*[Signature]*

*Sekretarz Miasta*  
*Stanisław Janowski*

Proszę o wyjaśnienie czy odpowiedź z dnia 15 listopada 2023 roku o znaku D.0124.4.24.1.2023.KM na zapytania poruszone podczas przyjęcia stron przez Burmistrza Miasta Cieszyna w dniu 10 października 2023 roku, karta przyjęcia stron nr 93/2023 została sporządzona z zachowaniem prawdy o rzeczywistym stanie urządzeń technicznych służących do odprowadzania wód opadowych z ulicy Spacerowej w Cieszynie. W powyższej odpowiedzi w punkcie 2 zostałem poinformowany, że „w ulicy Spacerowej nie znajduje się kanalizacja deszczowa itd. – kopia pisma”, a na moje zapytanie osobiste w MZO Cieszyn Pani Kierownik Wydziału Drogowego poinformowała mnie, że woda z kanalizacji deszczowej ulicy Spacerowa jest odprowadzana do kanalizacji ściekowej i to dlatego odpowiedziano mi, że jej tam niema bo w tej sytuacji kanalizacja ta jest określana jako „kanalizacja ogólnospławna”. Dodatkowo w trakcie rozmowy wynikło, że taki stan rzeczy dotyczy również ulic Równej, Prostej i Południowej.

Jednak te wyjaśnienia nie do końca mnie przekonały i złożyłem pismo o wyjaśnienie tej sytuacji do ZGK W Cieszynie. W Piśmie z dnia 26 styczeń o znaku l.dz.ZGK/GS/56/2024 poinformowano mnie, że w przedmiotowym terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicą Długą i Otwarta w Cieszynie nie przebiega kanalizacja ogólnospławna eksploatowana przez ZGK W Cieszynie.

Moim zdaniem oszukano mnie podając nie prawidłowe informacje odnośnie kanalizacji deszczowej ulicy Spacerowej i jeżeli Państwo też się z tym zgadzacie, to proszę wszcząć odpowiednie postępowanie w celu oceny tego stanu rzeczy.

Nadmieniam jeszcze tylko, że w dniu 02 luty odbyła się wizja lokalna pracowników ZGK na miejscu wskazanym przez pracowników MZD w którym miały łączyć się kanalizacje deszczowe ze ściekowymi – oczywiście nie potwierdziło się stwierdzenie o wspólnej kanalizacji ogólnospławnej w tym terenie.

P.S – do każdego czytającego – Jeżeli nie ma się pewności co do faktów nie ma potrzeby wymyślania fałszywych teorii. W załączeniu przesyłam pismo z dnia 30 listopada 2023 o znaku MZD.D.0124.4.36.2023.KM proszę zwrócić uwagę na punkt 5.

Z poważaniem

Załącznik :

- Pismo MZD.D.0124.4.36.2023.KM
- Pismo D.0124.4.1.2023.KM
- Pismo l.dz.ZGK/GS/56/2024



**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 26 stycznia 2024 r.

I.dz. ZGK / GS / 56 / 2024

*Dotyczy: kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Spacerowej i Sosnowej w Cieszynie.*

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 stycznia 2024 r. (otrzymane w dniu 15.01.2024r.) w sprawie kanalizacji zlokalizowanej w rejonie ulic Spacerowej, Pieszej, Prostej, Południowej i Równej w Cieszynie Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. działając jako eksploatator sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m. Cieszyna informuje, co następuje.

Zgodnie z pismem II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 grudnia 2023 r. znak: MZD.D.0124.40.2023.KM (pkt. 3 i 4) w wyżej opisanym rejonie zabudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowana przez naszą Spółkę odprowadzającą ścieki bytowe z budynków. Zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) „zabrania się (...) wprowadzania (...) wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Z kolei zgodnie z §28 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) „W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”. W związku z powyższym potwierdzone odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu nieruchomości do rozdzielczej kanalizacji sanitarnej traktowane jest jako naruszenie obowiązujących przepisów prawa i zgłaszane jest do organu nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Cieszynie).

Jednocześnie wyjaśniamy, że w przedmiotowym terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Długą i Otwartą w Cieszynie nie przebiega kanalizacja ogólnospławna eksploatowana przez naszą Spółkę.

Prezes Zarządu  
*mgr Robert Wędrła*

Otrzymują: 1 x Adresat  
1 x Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie – do wiadomości  
1 x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami - kopia a/a

**Dział Gospodarki Ściekami**

✉ [oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl](mailto:oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl)

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59  
43-400 Cieszyn

🌐 [www.zgk.cieszyn.pl](http://www.zgk.cieszyn.pl)

✉ [zgk@zgk.cieszyn.pl](mailto:zgk@zgk.cieszyn.pl)

☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 25 480 000 zł  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54  
REGON 241423780  
KRS 0000347288



Cieszyn, 15 listopada 2023 roku.

D.0124.4.24.1.2023.KM

Odpowiadając na Pana zapytanie poruszone podczas spotkania w ramach przyjęcia stron w dniu 10 października 2023 roku przez Burmistrza Miasta Cieszyna, karta przyjęcia stron nr 93/2023, uprzejmie informuję, że:

1. wykonanie naprawy przedmiotowego przepustu stanowiącego infrastrukturę drogową związane jest z przebudową drogi. Zadanie o takiej złożoności zrealizowane może być na podstawie opracowanego projektu budowlanego, jako zadanie inwestycyjne, które nie jest planowane do wykonania w 2024 roku,
2. zgodnie z posiadanymi informacjami w ulicy Spacerowej nie znajduje się kanalizacja deszczowa, w związku z czym wody opadowe odprowadzane są w sposób naturalny, częściowo do cieku bez nazwy, a częściowo rozprowadzane w gruncie,
3. mając na względzie szereg uwarunkowań przyjętych blisko dekadę temu, w tym priorytetów i modelu zarządzania infrastrukturą drogową, a także mając na uwadze sytuację finansową Gminy Cieszyn, zadanie przebudowy przepustu nie zostało potraktowane jako priorytetowe. W bieżącym roku wykonano przegląd techniczny przepustu z którego wynika, iż pomimo znacznego zużycia technicznego jego stan jak i zasypki oraz jezdni jest stabilny i nie stwierdzono oznak osiadania nawierzchni lub nowych pęknięć w elementach konstrukcyjnych. Jednak biorąc pod uwagę zużycie obiektu poleciłem służbom Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie zwrócić szczególną uwagę na jego stan. W związku z tym zostanie zwiększona częstotliwość kontroli okresowych, a dodatkowo wykonywane będą kontrole po zwiększonych opadach atmosferycznych oraz po okresie obniżonych temperatur. Powyższe pozwoli na podjęcie dalszych działań, które uzależnione będą od zabezpieczenia środków w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji technicznej.



Cieszyn, 30 listopada 2023 roku.


MZD.D.0124.4.36.2023.KM

Odpowiadając na Pana zapytanie poruszone podczas spotkania w ramach przyjęcia stron w dniu 31 października 2023 roku (karta przyjęcia stron nr 50/2023), poniżej przedstawiam informacje uzyskane w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie:

1. Nie opracowano operatu wodno-prawnego z uwagi na to, iż nie jest wymagany przy przedmiotowej inwestycji.
2. Kompleksowa przebudowa wszystkich istniejących przepustów na przedmiotowym cieku wodnym mogłaby być wykonana jedynie jako zadanie inwestycyjne. Zadanie takie nie zostało zaplanowane w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie na rok 2023 i 2024.
3. Z uwagi na znaczne ubytki w nawierzchni jezdni ulicy Sosnowej w 2019 roku zostały one uzupełnione kompleksowo masą z asfaltobetonu; całość objęła 35 mb długości jezdni.
4. Stan nawierzchni ulicy Sosnowej jest zły, z licznymi ubytkami. Do dnia dzisiejszego zostały uzupełnione tylko te największe ubytki masą z recyklera. Ze względu na utrzymujący się od kilku dni śnieg trudno aktualnie odnieść się do całego stanu drogi.
5. Ze względu na brak inwentaryzacji przebiegu kanalizacji deszczowej nie ma możliwości wskazania, z których ulic wpusty kanalizacji deszczowej są podłączone do cieku wodnego przebiegającego przez Pana działkę.

Z poważaniem

Rozdzielnik:  
1 x Adresat,  
1 x MZD DIUD.

II Zastępca Burmistrza Miasta  
  
Przemysław Major  
(2)

