



Cieszyn, 1 lutego 2024 r.

**Szanowny Pan
Remigiusz Jankowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna**

GN.0003.1.2024

Odpowiadając na interpelację z dnia 25 stycznia 2024 roku znak: BRM.0014.KSS.32.2024 w sprawie dokonania spisu mienia miejskiego stwarzającego zagrożenie, uprzejmie informuję, co następujące.

Wszystkie użytkowane budynki położone w Śródmieściu miasta wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn pozostające w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. znajdują się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie.

Ze względu na zły stan techniczny, z eksploatacji wyłączony został budynek przy ul. Śrutarskiej 39c. Na zlecenie Gminy budynek został zabezpieczony od strony ul. Przykopa oraz wygrodzony od strony ul. Śrutarskiej w celu uniknięcia powstania ewentualnego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia. Zostały podjęte czynności zmierzające do opracowania ekspertyzy technicznej stanu budynku. Wyniki ekspertyzy będą stanowiły podstawę podjęcia dalszych działań.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkievicz

Sporządził: ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.

Rozdzielnik:

- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Remigiusz Jankowski,
- 1 x Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna – Pani Joanna Wowrzeczka,
- 1 x Wydział GN - a/a.