

BIURO RADY MIEJSKIEJ
BRM. 152 S. 2023
Wpł. 14-05-2023
17
Podpis Stanisław K.

BRM 18.05.23r.
Przełożenie
Prezesa RM.
w celu zainteresowania
reclujdy przedmiotowej
sprawy

Cieszyn dnia 17.05.2023r

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Urząd Miasta w Cieszynie

Wpł. 17. 05. 2023

Wysl. Załatw. Sekretarz

L.dz. 13504 zał.

Dotyczy: Bezpieczne dojście do szkoły

Samorząd terytorialny, w tym wypadku Urząd Miasta, odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo dzieci w szkole i dojściu do szkoły. Kilkarotnie zwracałem uwagę na ten fakt pisząc e-maile lub próbując dodzwonić się do Pani Burmistrz lub jej zastępców. Ostatni raz dzwoniłem dnia 16.05.2023r i zostałem połączony z sekretariatem zastępcy Pani Burmistrz to jest z sekretarką pana Majora. Obiecano mi że będę połączony telefonicznie i będę mógł przekazać zaistniałą sytuację. Czekam na to połączenie do dnia 17.05. 2023r godzina 8.30. Połączenia nie uzyskałem. Dlatego zmuszony jestem przedstawić problem na piśmie, bo tak tylko można zmusić Urząd do zapoznania się z zaistniałą sytuacją. Przechodzę do sedna sprawy.

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Chopina graniczy z ul. Szymanowskiego. Z tej ulicy mamy wjazd i wejście do szkoły. Z głównej ul. Szymanowskiego jest odgałęzienie na boczną ul. Szymanowskiego. Boczna ul. Szymanowskiego jest to dojazd do szkoły i do budynku nr7. Ulica ta podzielona jest na dwie części, którą zarządza od transformatora Spółdzielnia mieszkaniowa Cieszynianka, a od skrzyżowania do transformatora Zarząd drug miejskich. Spółdzielnia mieszkaniowa Cieszynianka, po skończonej rozbudowie szkoły, dobudowaniu drugiej części szkoły, swoją część drogi naprawiła i została położona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki. Natomiast część drogi dojazdowej do szkoły jest tylko przez Zarząd Drug Miejskich lepiony gdy powstają wyboje i dziury. Część tej drogi jest stale uszkodzona oraz po stronie ogrodzenia szkoły brak jest chodnika. Główna ulica Szymanowskiego ma takie same uszkodzenia, a nawet i większe. Po prawej stronie drogi jest przystanek autobusowy, przy którym podczas opadów wiecznie stoi woda. Po obu stronach ul. Szymanowskiego są chodniki, wybudowane po zakończeniu budowy bloków na tym osiedlu w latach siedemdziesiątych. Obecny stan tych chodników jest fatalny, jest on dziurawy nie równy i tak jak na drodze na tych chodnikach wiecznie jest mokro i po opadach stoi woda. Przy skrzyżowaniu głównej drogi Szymanowskiego z boczną Szymanowskiego są w drodze wmontowane dwa kanały odprowadzające wodę deszczówkę. Od ponad paru lat kanały te nie spełniają swojej roli. Obecnie przy każdych opadach woda stoi na drodze rozlewając się po terenie. W tym miejscu jest zejście z chodnika na drugą stronę. Brak w tym miejscu jest zaznaczonego przejścia dla pieszych oraz łagodnego wejścia na chodnik, który należy do Zarządu Dróg Miejskich. Przechodzenie w tym miejscu jest niebezpieczne, a podczas opadów wręcz nie możliwe z powodu nie odprowadzania wody deszczowej spowodowane zatkanymi kanałami przez piasek, kruszący się asfalt i liście. Tak samo zatkanne są kanały na ul Moniuszki koło boiska przy przystanku autobusowym naprzeciwko żłobka. Chcę zaznaczyć że w poprzednich latach, przy ul. Chopina zostały nasadzone Platany Dębolistne i liście opadające zatykają w tych rejonach kanały. Dbając o bezpieczne dojście do szkoły, bezpieczne dojście na przystanek ze szkoły oraz mieszkańców do sklepu i na przystanek zwracam uwagę na te mankamenty i chciałbym zainteresować tymi sprawami Urząd Miasta i Radę Miasta, aby zmusiły odpowiednie zarządy spółek podległe skarbowi państwa do wykonania czynności takich jak:

naprawa nawierzchni tej części drogi głównej i bocznej Szymanowskiego,
naprawa nawierzchni chodników i odpowiednie oznakowanie przejść ,
no i wreszcie wyczyszczenie kanałów odprowadzających wodę deszczową na ul. Szymanowskiego i ul. Moniuszki.

1/ Burmistrz miasta Cieszyn, 2/ Rada Miasta Cieszyn

Z poważaniem]

Szkota

2.5

CHODNIK

Szymonowski

Kanot

Kanot

WODA